

DIAengraving**89****DIAengraving****90****MI0522-NR01101**

Fraise à graver 1/2 avec coin vif
Fresa a incidere 1/2 a spigolo vivo

92**MI0521-NR01101**

Fraise à graver 3/4 avec coin vif
Fresa a incidere 3/4 a spigolo vivo

94**MI0523-NR01101**

Fraise à graver 3/4 avec rayon
Fresa a incidere 3/4 con raggio

96**MI0525-NR01101**

Fraise à graver hélicoïdal avec coin vif
Fresa a incidere elicoidale spigolo vivo

98

Outil Utensile		Fraise à graver 1/2 avec coin vif Fresa a incidere 1/2 a spigolo vivo		Fraise à graver 3/4 avec coin vif Fresa a incidere 3/4 a spigolo vivo		Fraise à graver 3/4 avec rayon Fresa a incidere 3/4 con raggio		Fraise à graver hélicoïdal avec coin vif Fresa a incidere elicoidale spigolo vivo	
Géométrie frontale Geometria frontale									
Nombre de dents Numero di denti									
Profondeur Profondità									
Angle d'hélice Angolo dell'elica									
Revêtement Rivestimento		DWS		DWS		DWS		DWS	
Codification Codifica		MI0522-NR01101		MI0521-NR01101		MI0523-NR01101		MI0525-NR01101	
									
Pages Pagine		92		94		96		98	
ISO	Matières à usiner Materiali da lavorare	Ø 0.05 - 0.20		Ø 0.05 - 0.20		R 0.05 - 0.20		Ø 0.05 - 0.20	
P1	Aciers de décolletage Acciai automatici	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
P2	Aciers de décolletage sans plomb Acciai automatici senza piombo	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
P3	Aciers non alliés (Rm < 800 N/mm²) Acciai non legati (Rm < 800 N/mm²)	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
P4	Aciers faiblement alliés (Rm < 900 N/mm²) Acciai debolmente legati (Rm < 900 N/mm²)	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
P5	Aciers fortement alliés (Rm < 1200 N/mm²) Acciai fortemente legati (Rm < 1200 N/mm²)	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
M1	Aciers inoxydables ferritiques Acciai inossidabili ferritici	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
M2	Aciers inoxydables martensitiques Acciai inossidabili martensitici	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
M3	Aciers inoxydables austénitiques Acciai inossidabili austenitici	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
K1	Fontes Ghise	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
N1	Fontes d'aluminium Fusioni d'alluminio	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
N2	Alliages d'aluminium Leghe d'alluminio	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
N3	Laiton. Bronze Ottone. Bronzo	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
N4	Laiton sans plomb Ottone senza piombo	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
N5	Cuivre Rame	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
N6	Métaux précieux Metalli preziosi	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
N7	Platine. Palladium Platino. Palladio	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
N8	Matières plastiques Materiali plastici	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
S1	Titane pur Titanio puro	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
S2	Alliages de titane Leghe di titanio	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
S3	Superalliages (Cr. Co. Ni) Superleghe (Cr. Co. Ni)	▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶		▶ ▶ ▶	
H1	Aciers trempés (< 55 HRC) Acciai temprati (< 55 HRC)	▶		▶		▶		▶	
H2	Aciers trempés (> 55 HRC) Acciai temprati (> 55 HRC)								