

RE	01	40	-	N	R	0	1	1	01
Alésoir <i>Alesatore</i>	01								
Foret alésoir <i>Punta alesatore</i>	02								
Alésoir conique <i>Alesatore conico</i>	03								
Brunissoir <i>Rollatura</i>	05								
... helice a gauche ... <i>elica sinistra</i>	40								
... helice a droite ... <i>elica destra</i>	41								
... rainure droite ... <i>dentatura dritta</i>	03								
... hélicoïdal ... <i>elicoidale</i>	01								
... Standard ... <i>Standard</i>	05								
... Spécial ... <i>speciale</i>	99								
Normal <i>Normale</i>				N					
Ténace <i>Tenaci</i>				T					
Soft <i>Teneri</i>				S					
Superaliages et titane <i>Superleghe e titanio</i>				A					
Dur <i>Duri</i>				H					
Coupe à droite <i>Taglio a destra</i>					R				
Coupe à gauche <i>Taglio a sinistra</i>					L				
Neutre <i>Neutrale</i>					N				
Sans canaux de refroidissement <i>Senza canali di raffreddamento</i>						0			
Avec canaux de refroidissement <i>Con canali di raffreddamento</i>						1			
Carbure de Tungstène (WC) <i>Carburo di tungsteno (WC)</i>							1		
Diamant monocristallin (MCD) <i>Diamante monocristallino (MCD)</i>							2		
Diamant polycristallin (PCD) <i>Diamante policristallino (PCD)</i>							3		
Céramique <i>Ceramica</i>							4		
Acier rapide (HSS) <i>Acciaio super rapido (HSS)</i>							5		
Cermet <i>Cermet</i>							6		
Cylindrique <i>Cilindrico</i>								1	
WM701S <i>WM701S</i>								2	
Weldon <i>Weldon</i>								3	
Whistle Notch <i>Whistle Notch</i>								4	
Code interne <i>Codice interno</i>									01

Matières à usiner
Materiali da lavorare

